六、导轨式外接端子图

6.1 双路三相电压/一路三相电流接线图

Г	一路三相电压输入						一路三相电压输入						-	二路	三相	电压	[输,	λ
	UN UC UB UA						U	N	UC	UE	3	UA						
	三相电流输入							工作电压	E DC24V	继电器	輸出	485	数据口					
П	С	1 C*	ΙB	IB*	ΙA	IA*	用	+	-		\neg	Α	В					

6.2 一路三相电压/一路三相电流接线图

— i	一路三相电压输入									
UN	UN UC UB UA									
	三相电流输入					E DC24V	继电器	輸出	485数	据口
IC I	C* IB	IB*	IA IA	用	+	_		П	Α	В

6.3 双路三相电压(或六路单相电压)接线图

-	一路三相电压输入					-	二路	三相	电压	:输,	λ
10	UN UC UB UA					UI	N	UC	UE	3 1	JA
						工作电压	E DC24V	继电器	器输出	485数	据口
					用	+	_		\neg	Α	В


-5-

6.4 二路单相电压/一路单相电流接线图


_	一路单相电压输入					一路单相电压输入							二路	单相	电压	输.	λ
UN	UN UA					UI	N				UA						
	单相电流输入					备	工作电压	E DC24V	继电器	器输出	485	数据口					
				ΙA	IA*	用	+	_		\neg	Α	В					

6.5 一路单相电压/一路单相电流接线图






三相四线电流带电压




-6-

单相双电源电流带电压



单相单流带电压

七、导轨式外形及安装尺寸(单位mm)



-7-

消防设备电源监控传感器 (电流电压信号传感器)

使用说明书



本产品符合GB28184-2011标准

消防设备电源监控传感器

一、产品概述

消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行时实监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从 缺困 电压是否有断电、短路、过压、欠压、缺相、以及过流(过载)等故障信息并报警。实时反映出被监测设备电源的状态,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危险情况,最大限度的保障消防联动系统的可靠性。

二、基本功能

- 1. 本消防电源监控模块配接 DC24V 工作电源,能实时监控设备电源的电压,电流等基本参数,并实时显示,保证消防电源设备的安全用电。
- 2. 消防电源监控模块可通过RS485通讯总线与消防 电源监控主机进行网络通信,如有超过预设的保护 值,就会发出声光报警,从而切断供电回路,并有 效的实现远程管理,控制及维护。

产品说明:

規 格	电 流	电 压
三相导轨式单路	1路AC三相电流 额定AC5A	1路AC三相电压
三相导轨式双路	1路AC三相电流 额定AC5A	2路AC三相电压
单相导轨式单路	1路AC单相电流 额定AC5A	1路AC单相电压

三、工作状态

3.1 指示灯功能说明:

运行指示灯: 消防电源监控传感器正常运行时,指示灯闪烁。

通信指示灯: 监控主机通信正常时,指示灯闪烁。故障指示灯: 监控回路的工作电源电流、电压超出设定范围时,失压、缺相或电压低于设定由压值时该指示灯点亭。

电流指示灯:按加、减键查询电流时,该指示灯点亮, LED界面当前显示为A、B、C相电流值。

主电指示灯:按加、减键查询一路电压时,该指示灯 亮,LED界面当前显示为一路A、B、C相 电压值。

备电指示灯:按加、减键查询二路电压时,该指定灯 亮,LED界面当前显示为二路A、B、C相 电压值。

3.2 按键功能说明:

设置键:按下此键可进入或退出密码输入和参数设置。

加号键:按下此键可进行菜单翻页和数字加运算,

长按:加快速运算。

减号键:按下此键可进行菜单翻页和数字减运算,

长按:减快速运算。

确定键:设置状态下按下可保存修改的内容。

复位键:按下此键可复位本机。

四、参数设置

按 ● 键,出现P-00闪烁,再按 ● 键,出现0000 闪烁,这时按 ● 键到9988密码,再按 ● 键,界 面显示P-00闪烁,再按 ● 键后修改一下表格中的 P-01至P-08对应的参数值,最后按 ● 键即可保存

如修改通讯地址为:004

按 ● 键,出现P-00闪烁,再按 ● 键,出现0000 闪烁,这时按 ● 键到9988密码,再按 ● 键,界 面显示P-00闪烁,再按 ● 键,选择到P-007,再按 ● 键,显示0001闪烁,按 ● 键将数值加到0004 再按 ● 键保存即可完成。最后按 ● 键返回界面。

ſ	序号	代码	功能说明	参数设置范围	出厂默认值
	1	P-00	密码	(0000-9999)	当前密码9988
	2	P-01	电流变比	(0005-1000) A	变比5A: 5A
	3	P-02	电压变比	(0500-5000) V	变比500V: 500V
	4	P-03	过流报警比	(0010-0150) %	120(10-150) 5A*120%=6A过电流
	5	P-04	过电压报警比	200-300V	出厂设定值: 260V
	6	P-05	欠电压报警比	100-187V	出厂设定值:160V
	7	P-06	报警延时	(0000-0030) S	3 S
	8	P-07	通信地址	(0001-0500)	001
	9	P-08	漏电报警值	(0050-1000) mA	500mA
	备	注	用户密码: 9988	用户初始化: 0011	工厂初始化: 0022

五、技术参数

DC 24V由监控器或者区域分机集中供电						
(单一购买需另配120W24V开关电源)						
超过设定过压值或低于设定欠压值时报警						
大于设定过流报警值时报警						
一路无源点,报警或报警输出						
数码管及LED显示						
Rs485通讯总线						
出厂默认地址001						
导轨安装						